



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A25-035

2025 年 1 月 1/4 页

### WindLDR 软件之修复

#### 错误一览

| No. | 错误                                    | 修正                          | 发布日期                                 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 如果下载和上传使用用户定义宏的用户程序，则用户定义宏中的注释无法正确显示。 | WindLDR<br>版本 8.4.0 至 9.2.0 | WindLDR<br>版本 9.3.0<br>(2024 年 12 月) |
| 2   | 用户程序的外观可能与以前的版本不同。                    | WindLDR<br>版本 9.2.0         |                                      |

#### 永久措施

Automation Organizer 4.9.0 版本中包含的以下版本修复了上述故障:

- WindLDR 9.3.0 版本

请从 IDEC 官网下载上述版本或更高版本的“Automation Organizer Software”安装程序，然后安装以升级您的软件。

<https://us.idec.com/idec-us/en/USD/Software-Downloads-Automation-Organizer>

- 型号

| 产品系列                 | 型号   |
|----------------------|--|
| Automation Organizer | SW1A-W1C   |
| FT2J                 | FT2J-7U22RAF-B<br>FT2J-7U22KAF-B<br>FT2J-7U22SAF-B |
| FT1J                 | FT1J-4F12RAG-*<br>FT1J-4F14KAG-*<br>FT1J-4F14SAG-* |

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A25-035

2025 年 1 月 2/4 页

| 产品系列 | 型号  |
|------|---|
| FC3A | FC3A-CP2*   |
| FC4A | FC4A-C10R2*<br>FC4A-C16R2*<br>FC4A-C24R2*<br>FC4A-D20*3<br>FC4A-D20R*1<br>FC4A-D40*3            |
| FC5A | FC5A-C10R2*<br>FC5A-C16R2*<br>FC5A-C24R2*<br>FC5A-D16*1<br>FC5A-D32*3<br>FC5A-D12*1E            |
| FC6A | FC6A-C16*1*E<br>FC6A-C24*1*E<br>FC6A-C40*1*E<br>FC6A-C40*1*EJ<br>FC6A-D16*1CEE<br>FC6A-D32*3CEE |
| FT1A | FT1A-*12R*<br>FT1A-*24R*<br>FT1A-*40R*<br>FT1A-*48*   |
| FT1A | FT1A-*12RA-*<br>FT1A-*14A-*   |

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A25-035

2025 年 1 月 3/4 页

### 错误 1

#### 针对版本

<应用软件>

| 产品系列                 | 软件版本             |
|----------------------|------------------|
| Automation Organizer | 版本 3.6.0 至 4.8.0 |
| WindLDR              | 版本 8.4.0 至 9.2.0 |

\*这也适用于从 WindO/I-NV4 的控制功能启动的 WindLDR。

<型号>

FT2J SmartAXIS 系列, FT1J SmartAXIS 系列, FC6A MICROSmart 系列

### 软件故障

如果下载和上传使用用户定义宏的用户程序, 则用户定义宏中的注释无法正确显示。  
如果您保存并打开 ZLD 文件, 也会发生同样的情况。

### 无临时措施

#### 永久措施

请使用 WindLDR 9.3.0 或更高版本使用软件打开您的项目文件, 然后下载。

### 错误 2

#### 针对版本

<应用软件>

| 产品系列                 | 软件版本     |
|----------------------|----------|
| Automation Organizer | 版本 4.8.0 |
| WindLDR              | 版本 9.2.0 |

\*这也适用于从 WindO/I-NV4 的控制功能启动的 WindLDR。

<型号>

FT2J SmartAXIS 系列, FT1J SmartAXIS 系列, FC3A OpenNet 系列, FC4A MICROSmart 系列, FC5A MICROSmart 系列, FC6A MICROSmart 系列, FT1A SmartAXIS Pro/Lite 系列, FT1A SmartAXIS Touch 系列

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT


公告号: A25-035

2025 年 1 月 4/4 页

### 软件故障

在梯形图表中，如果 OUT/OUTN/SET/RST 指令的相邻是垂直线，则在打开操作后，梯形图可能会自动调整，并且可能会改变外观。

使用 WindLDR Ver. 9.2.0 或更早版本创建项目保存并关闭项目，如下图左侧所示的梯形图程序。如果使用 Ver. 9.2.0 重新打开此项目，梯形图将如下图右侧所示。



### 无临时措施

### 永久措施

请使用 WindLDR 版本 9.3.0 或更高版本升级软件。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225