



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-054

2021 年 12 月 1/1 页

### Wind0/I-NV4 软件之修复

#### 针对型号

Wind0/I-NV4 Ver.1.13.0 to Ver.1.16.0 (Automation Organizer Ver.3.19.0 to Ver.3.23.0)

型号: SW1A-W1C

注: 从 IDEC 官方网站下载的软件也包括在内

#### 永久措施

Automation Organizer Ver 3.24.0 中包含的以下版本修复了故障

- Wind0/I-NV4 Ver.1.16.1

Automation Organizer Ver 3.24.0 将于 2021 年 11 月 29 日发布

请从 IDEC 官方网站下载上述版本或更高版本的软件安装程序 然后安装升级您的软件。

#### 软件故障

假设通信驱动程序为 ABB Totalflow G4/G5 (RS232C/485) 或 Totalflow G4/G5 (以太网), 将具有不同设备地址的两个或多个部件放置在屏幕上, 然后保存项目文件, 删除其中一个部件并再次保存项目文件。在不打开任何屏幕的情况下打开并保存的项目文件, 设备地址则可能会从零件中消失或更改为其他设备地址。

#### 临时措施

没有临时措施, 请按照永久措施部分中的规定执行。

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225